

Электронная документация

## ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

### SL-LINIA62-F-2500 BLACK+OPAL

## ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый алюминиевый профиль с накладным фланцем для линейных светильников. Выполнен в черном цвете.
- В комплект профиля входят экран и черные заглушки (2 шт).
- Экраны и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания основного или дополнительного освещения.
- Встраивается в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 38 мм.



38 мм



Встраиваемый



Черный

## ПАРАМЕТРЫ



Артикул	<b>036307</b>
Модель	<b>SL-LINIA62-F-2500 BLACK+OPAL</b>
Цвет	 <b>черный</b>
Покрытие	<b>порошковая окраска</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2500×62×32 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>38 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>47 Вт</b>

## ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	<b>матовый поликарбонат (PC)</b>
Светопропускание	<b>67%</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:



- 1** / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля I. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность. Просверлите отверстия в профиле I для вывода кабеля питания светодиодной ленты и для крепления профиля. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.



- 2** / Установите на профиль I заглушки III. Затем установите держатели V, как указано на рисунке 1.




Рис. 1. Профиль с держателем, вид сверху

- 3 / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле и установите профиль I в паз на поверхности. Чтобы зафиксировать профиль I на поверхности, поверните держатель V таким образом, чтобы его ребра плотно прижались к боковым стенкам профиля (рисунок 2.). Положение держателей V зафиксируйте с помощью винтов из комплекта.





Рис. 2. Фиксация держателя, вид сверху

- 4 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите и подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты IV. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Затем установите экран II.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




**020484**  
SL-W45-2500 OPAL

Заглушка



**038877**  
SL-LINIA62-FS BLACK

Соединитель



**019857**  
Прямой SL-02-1000

Держатель



**019351**  
SL-LINIA62-F

Подвес



**033642**  
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set